



"Il y a une zone d'argiles"  
Inondation de la plaine.  
Les occupants du village ont évacué.

07/01/1994 : Inondation du ravin de la Grande.  
Divagations affectant la voie ferrée, la RNS,  
les terres agricoles et limitant en partie l'Hotel (du terrain 10).  
Prévention : travaux de maintenance 1994.

Terrain mobile du XX<sup>e</sup> s.  
Glissement de terrain affectant la corniche,  
sans danger autre que pour la couverture végétale.

**DURANCE - 5 inondations consécutives :**  
oct. 1993, janv. 94, nov. 94, nov. 2000,  
nov. 2002 et mai 2008

Bas-E CHAUMINE : vers le plan foré - voir les plans 2005  
Riviera du Collet (prise de l'eau)  
Village inondé (jusqu'à 2m)

LES COUDOUERS (RD 94)  
RD 94 inondé (1,20m)  
Villes isolées (RD 94)

**BUE - 6 inondations consécutives :**  
avr. 1987, oct. 1983, janv. 84, nov. 84, no. 2009, nov. 2002

Une zone d'argiles : 2 inondations successives au nord de Bue.  
Il y a eu 2 décès sur une maison (habitation) et un blessé (RD 94).

Hiver 2002/03 : Un bloc (2m) se détache du versant  
et finit sa course dans des terres agricoles en pied de pente.

Charbonnières (terres argileuses)  
Moulin de la Capelle (1 habitation) : 2m

28/01/1985 : Glissement de terrain affectant la maison des Olliviers  
Mouvements lents déjà observés en 1978 et avril 1984

Le plateau du Thor est concerné par des phénomènes  
de retrait/gonflement des argilles.  
Les habitations sont en danger.  
Autre épisode en 1999.  
Super-Sateiron est également concerné.

1902/1919 : Quelques toitures de m<sup>2</sup> de rochers se détachent.  
Les toitures de 2 immeubles sont touchées.  
Les toitures de 2 autres immeubles sont touchées avec les annexes. 56

05/12/1987 : Eboulement d'environ 500m<sup>3</sup>.  
Une voiture est touchée (pas de blessés).

1902/1919 : Deux blocs paraboliques stoppent  
leur course sur la RD 97 sans faire de victime.

**DURANCE - Bas Quaiers (Bourg Reynaud) : inondation en janvier 1994 :**  
Evacuation des habitants : jusqu'à 0,80m

Chênes de plaine et blocs assez fréquents sur la RD 948.  
Ravin de Châteauneuf  
Ravin de Nicolas  
Ravin de Combalie

2000 : Sédiment sur une zone de en  
d'un chemin d'accès à une habitation.

1906 : Mouvement de terrain recouvrant la voie ferrée au moment de passage d'un train.  
Le locomotive est emportée.

**JABRON : janvier 1994 :**  
Pont de dépannage : instable et en danger  
Toutes les hab. (habitation inondées)

Déclassement : 2000 : 1 habitation  
d'une habitation pour le 10 novembre 1984.